

Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket



Underrättelser för sjöfarande Områdesindelning



Ufs-redaktionen
Sjöfartsverket
601 78 Norrköping

Tel: 0771 630 605
E-post: ufs@sjofartsverket.se

Ansvarig utgivare:
Affärsområdeschef Patrik Wiberg

Underrättelser för sjöfarande (Ufs) publiceras i ett häfte i PDF-format som i allmänhet utkommer varje vecka. Häftet är en sammanställning av de notiser som publiceras på Sjöfartsverkets webbplats: www.sjofartsverket.se/ufs Ufs-notiser innehåller uppgifter om förändringar i sjökort och annan information av vikt för navigering i svenska farvatten.

Informationen om förändringar i utländska vatten är begränsad. Ufs ger inte tillräckligt detaljerade upplysningar för att användaren ska kunna hålla andra länders sjökort fullständigt uppdaterade. Ologiska sidbrytningar kan ibland uppstå då häftet genereras automatiskt från en databas.

Tillkännagivanden - Generell information, t.ex. nytryck av sjökort och kungörelser av beslut från olika myndigheter.

Underrättelser - Sjökortsrättelser samt temporära och preliminära notiser gällande en specifik geografisk plats.

En (*) framför notisens nummer anger att notisen är utfärdad av svensk myndighet och gäller svenska farvatten.

Bokstaven (**P**) efter numret anger att notisen är av förberedande art. Notisen kommer senare att ersättas med en verkställighetsnotis.

Bokstaven (**T**) efter numret anger att informationen gäller tillfälligt och upphör när giltighetstiden är slut eller att notisen ersatts med ny information via en verkställighetsnotis eller en ny T-notis.

Informationen som publiceras i preliminära och temporära notiser utkommer i allmänhet även som uppdateringar till elektroniskt sjökort (ENC). Om de inte återfinns i ENC finns texten "Visas ej i ENC" i notisen.

Bäringar är rättvisande från 0° medurs till 360°. När uppgiften gäller fyrsken, anges bäring från sjön i riktning mot fyren.

Sjökortsbilder i Ufs-notiser är avsedda för att förtydliga och förenkla rättelsearbetet. De är inte avsedda att klippas ut och införas i sjökort. I allmänhet beskrivs och visas rättelsen i det sjökort som har störst skala.

Uppgiftslämnaren är ansvarig för sakinnehållet i Ufs-notiser. Mer information om Ufs återfinns i publikationen **Ufs A**.

Sjöfynd (Lag 1918:163)

All hantering gällande Sjöfynd hänvisas till Polismyndigheten. Sjöfynd publiceras på Sjöfartsverkets webbplats: www.sjofartsverket.se/ufs

Rapportera faror och fel

Vid iakttagelse av fel på utmärkning, släckta fyror, drivande föremål eller annat som kan utgöra fara för sjöfarten ska Sweden Traffic snarast kontaktas:

Tel: 0771-63 06 85

VHF anrop: Sweden Traffic på lämplig trafikkanal.

E-post: swedentraffic@sjofartsverket.se

Berörda sjökort och notisnummer

Berörda sjökort	Notisnr	Berörda sjökort	Notisnr	Berörda sjökort	Notisnr
4	16752 (T)	421	16752 (T)	6144	16689
10	16733 (T)	421	16765 (T)	6162	16733 (T)
10	16764 (T)	422	16765 (T)	6163	16733 (T)
13	16763 (T)	429	16765 (T)	6181	16764 (T)
41	16752 (T)	511	16765 (T)	9312	16411
53	16564	512	16765 (T)	9313	16411
61	16564	536	16759 (T)	414S	16765 (T)
61	16733 (T)	616	16733 (T)		
62	16733 (T)	619	16564		
71	16696	922	16761 (T)		
111	16764 (T)	932	16447		
112	16764 (T)	933	16447		
113	16764 (T)	933	16679		
114	16764 (T)	1131	16764 (T)		
121	16737 (T)	1133	16764 (T)		
131	16763 (T)	1331	16763 (T)		
132	16763 (T)	1353	16736 (T)		
133	16763 (T)	1353	16763 (T)		
134	16763 (T)	4101	16765 (T)		
135	16763 (T)	4151	16765 (T)		
411	16765 (T)	4211	16650		
412	16765 (T)	4211	16765 (T)		
413	16765 (T)	5121	16765 (T)		
414	16765 (T)	6141	16764 (T)		
415	16752 (T)	6142	16764 (T)		
415	16765 (T)	6143	16663		
421	16650	6143	16689		

TILLKÄNNAGIVANDEN

Inga Tillkännagivanden i detta häfte.

UNDERRÄTTELSE

Områden utan notiser i detta häfte

Norra Kvarken
Bottenhavet
Finska viken
Rigabukten
Sydöstra Östersjön
Södra Östersjön
Sydvästra Östersjön
Store- och Lillebaelt
Ej områdesbundet

Bottenviken


*** 16650**

Sjökort: 421, 4211

Sverige. Bottenviken. Skelleftehamn. NO om Kilörssundet. Undervattenssten.

Inför	undervattenssten i pos a)	a)	64- 40,707N	021-15,271E
Ändra	tre meters djupkurva så att den omfattar pos. b) - d) enligt sjökortsbild	b)	64- 40,718N	021-15,315E
Ändra	sex meters djupkurva så att den omfattar pos. e) - c) - d) enligt sjökortsbild	c)	64- 40,730N	021-15,250E
		d)	64- 40,755N	021-15,215E
		e)	64- 40,730N	021-15,333E

Bsp Bottenviken 2018/s43, s64, s65



Sjöfartsverket. Publ. 11 maj 2022

*** 16752 (T)****Sjökort: 4, 41, 415, 421****Sverige. Bottenviken. O om Byske. Tåme. Skjutvarning. 19 - 22 maj, 2022.**

Position: Ca		64-55N	021-30E	Tåme riskområde
--------------	--	--------	---------	-----------------

Skarpskjutning pågår på Tåme skjutfält vid de tider som anges i tabellen nedan. Vid dessa tider är det i sjökorten markerade riskområdet "R 58" avlyst ut till angivet avstånd från stranden.

Då skjutning pågår är en röd kula hissad på observationstornen på skjutplatsen. Ytterligare upplysningar lämnas på VHF kanal 16, anrop Tåme skjutfält, eller tel. 0921-348 405 SäkC alt. 0921-349 100 VB MRN.

Datum	Tid	Riskavstånd från stranden
19 maj	1200 - 2400	3,3 M
20 - 21 maj	0000 - 2400	3,3 M
22 maj	0000 - 1200	3,3 M

Visas ej i ENC.

Bsp Bottenviken 2018/s37, s38, s39, s40, s41, s42, s44

Försvarsmakten. Publ. 11 maj 2022

*** 16765
(T)****Sjökort: 4101, 411, 412, 413, 414, 414S, 415, 4151, 421, 4211, 422,
429, 511, 512, 5121**

Sverige. Bottenviken. Kontroll av utmärkning försenad.

Tid: Tills vidare

Sjöfartsverket genomför varje år ett stort underhållsarbete med att se över prickar och annan utmärkning längs med Svenska kusten. Detta arbete har pågått längre än väntat i Bottenviken. Sjöfarare uppmanas därför till extra uppmärksamhet och försiktighet när det gäller flytande utmärknings positioner, eller eventuellt saknad utmärkning i Bottenvikens farvatten.

Information om vilken utmärkning som är rapporterad skadad, saknad eller icke fungerande finns på Sjöfartsverkets webbplats www.sjofartsverket.se. Enklast hittar man informationen på "Kartvisaren" där man klickar i "Felanmälda Sjösäkerhetsanordningar".

Sjöfarande som uppmärksammar felaktigheter på utmärkningen, att sjömärken till exempel är ur position, eller fyrljus som slocknat, uppmanas att ta kontakt med Sjöfartsverket.

Kontaktuppgifter och formulär för rapport om fel återfinns på Sjöfartsverkets webbplats: www.sjofartsverket.se

Bottenviken	65-05N	022-00E
-------------	--------	---------

Visas ej i ENC.

Sjöfartsverket. Publ. 11 maj 2022

Ålands hav och Skärgårdshavet


*** 16564**

Sjökort: 53, 61, 619

Sverige. Ålands hav och Skärgårdshavet. Södra kvarken. Djupvattenled, TSS North Åland Sea. Djup.

Ändra	minsta djup i DW-ränna till 18m	a)	60-21N	019-00E	Kort 53, 61 och 619
-------	---------------------------------	----	--------	---------	---------------------

Bsp Stockholm N 2020/s04, s06, Bsp Stockholm N 2022/s04, s06



Sjöfartsverket Publ. 06 maj 2022

* 16759 (T)

Sjökort: 536

Sverige. Ålands hav och Skärgårdshavet. Östhammar. Östhammarsfjärden. Avlyst område.
Motorbåtsträning 28 - 29 maj.

Tid: 28 - 29 maj kl 0900 - 1700

Under ovanstående tid pågår motorbåtsträning. Området är under tiden avlyst för all sjötrafik, se sjökortsbild.

Bevakningsbåtar med blå flagg kommer övervaka området för att hålla publikbåtar och annan sjöfart från banområdet.


Passage av området kan ske mellan varje träningsomgång som pågår ca 15 minuter.

Kontakt: VHF kanal 09 alt telefon 070-345 01 73.

Avlyst område mellan a) - c)	a)	60-15,67N	018-23,19E
	b)	60-15,46N	018-23,67E
	c)	60-15,46N	018-22,93E

Visas ej i ENC.

Bsp Stockholm N 2020/s60, Bsp Stockholm N 2022/s60



Östhammars segelsällskap. Publ. 11 maj 2022

Norra Östersjön

*** 16663**

Sjökort: 6143

Sverige. Norra Östersjön. N om Sandhamn. Harö. Storö. Lisslö. Hagede. Fartbegränsning.

Inför	text "1 May-30 Sep" tillhörande fartbegränsning 8 kn i positioner a) - c)	a)	59-20,71N	018-53,51E
		b)	59-20,82N	018-54,00E
		c)	59-20,28N	018-54,41E


Bsp Stockholm M 2020/s25, BSP Stockholm M 2022/s25

Länsstyrelsen Stockholm. Publ. 11 maj 2022

*** 16689****Sjökort: 6143, 6144****Sverige. Norra Östersjön. NV om Sandhamn. Getholmen. Smörasken. Sjö kabel, el.**

Ändra	sjökabel, el mellan fyren Getholmen och fyren Smörasken	till nya positioner mellan a) - d) enligt sjökortsbild	a)	59-18,05N	018-52,47E	Fyren Getholmen
			b)	59-18,02N	018-52,33E	
			c)	59-18,06N	018-52,19E	
			d)	59-18,03N	018-52,12E	Fyren Smörasken

Bsp Stockholm M 2020/s25, BSP Stockholm M 2022/s25



Sjöfartsverket. Publ. 11 maj 2022

*** 16733 (T)****Sjökort: 10, 61, 616, 6162, 6163, 62****Sverige. Norra Östersjön. O om Utö. Skjutvarning. 31 maj - 2 juni 2022.**

Position: Ca	58-54N	018-20E	Utö skjutområde
--------------	--------	---------	-----------------

Under angivna tider pågår skarpskjutning på Utö skjutfält varvid riskområdet O om Utö är avlyst ut till det avstånd som anges i tabellen.

Under dygnets mörka timmar sker skjutning oftast med lys- och signalammunition.

Upplysningar under pågående skjutning lämnas på VHF kanal 16, anrop Utö skjutfält, eller tel. 08-501 570 45. Information om kommande skjutningar, tel: 010-823 18 23, Muskö Sjöcentral.

Datum	Tid	Riskavstånd från stranden
31 maj - 1 juni	0730 - 2000	1,8 M
2 juni	0730 - 1500	1,8 M

Visas ej i ENC.

BSP Stockholm S 2020/s04, s05, s13, s17, s18, s19, s34, s35, s37, BSP Stockholm S 2022/s04, s05, s13, s17, s18, s19, s34, s35, s37

Försvarsmakten. Publ. 11 maj 2022

Mälaren och Södertälje kanal

*** 16764 (T) Sjökort: 10, 111, 112, 113, 1131, 1133, 114, 6141, 6142, 6181**

Sverige. Mälaren och Södertälje kanal. Kontroll av utmärkning försenad.

Tid: Tills vidare

Sjöfartsverket genomför varje år ett stort underhållsarbete med att se över prickar och annan utmärkning längs med Svenska kusten. Detta arbete har pågått längre än väntat i Mälaren. Sjöfarare uppmanas därför till extra uppmärksamhet och försiktighet när det gäller flytande utmärknings positioner, eller eventuellt saknad utmärkning i Mälaren och omgivande farvatten.

Information om vilken utmärkning som är rapporterad skadad, saknad eller icke fungerande finns på Sjöfartsverkets webbplats www.sjofartsverket.se. Enklast hittar man informationen på "Kartvisaren" där man klickar i "Felanmälda Sjösäkerhetsanordningar".

Sjöfarande som uppmärksammar felaktigheter på utmärkningen, att sjömärken till exempel är ur position, eller fyrljus som slocknat, uppmanas att ta kontakt med Sjöfartsverket.

Kontaktuppgifter och formulär för rapport om fel återfinns på Sjöfartsverkets webbplats: www.sjofartsverket.se

Mälaren	59-25N	017-20E
---------	--------	---------

Visas ej i ENC.

Sjöfartsverket. Publ. 11 maj 2022

Mellersta Östersjön

*** 16696**

Sjökort: 71

Sverige. Mellersta Östersjön. O om Gotland. S om Ronehamn. Grötlingbogrund. Vrak. Utmärkning dras in.

Stryk	den södra av två ostkardinalprickar vid vrak	57-04,86N	018-27,62E
-------	--	-----------	------------

Sjöfartsverket. Publ. 11 maj 2022

Öresund

*** 16761 (T)**

Sjökort: 922

Sverige. Öresund. Landskrona. Fritidsbåtshamn. Djup.

Tid: Tills vidare

Djupet i fritidsbåtshamnen vid Landskrona har uppmätts vara 1,9 meter.

Muddring kommer att genomföras för att återställa sjökortsdjup.

Landskrona fritidsbåtshamn	55-52,08N	012-49,17E
----------------------------	-----------	------------

Bsp Sydkusten 2020/s50

Sjöfartsverket. Publ. 11 maj 2022

Kattegatt


*** 16411**

Sjökort: 9312, 9313

Sverige. Kattegatt. Göteborgs södra skärgård. Brännö. Asperö. Dykdalber.

Inför	dykdalb	a)	57-39,050N	011-47,575E
Inför	dykdalb	b)	57-39,037N	011-47,539E
Flytta	dykdalb cirka 60 m åt nordost till position c)	c)	57-38,955N	011-47,273E

Bsp Västkusten S 2021/s46, s47, s55, s57



Transportstyrelsen. Publ. 11 maj 2022

Skagerrak

*** 16447**

Sjökort: 932, 933

Sverige. Skagerrak. Orust. Ellös. Utmärkning.

Stryk	babordsprick	58-10,95N	011-27,60E
--------------	--------------	-----------	------------


Bsp Västkusten N 2021/s19, s23, Bsp Västkusten S 2021/s11

Transportstyrelsen. Publ. 11 maj 2022

*** 16679****Sjökort: 933****Sverige. Skagerrak. Orust. Råholmen. Björnsundsfjorden. Rörledning.**

Inför	rörledning a) - d)	a)	58-12,853N	011-31,475E
		b)	58-12,278N	011-31,400E
		c)	58-12,178N	011-31,475E
		d)	58-12,031N	011-31,445E

Bsp Västkusten N 2021/s20



Orust. Rörledning

Sjöfartsverket. Publ. 11 maj 2022

Vänern och Trollhätte kanal

*** 16736 (T)****Sjökort: 1353****Sverige. Vänern och Trollhätte kanal. Trollhättan. Järnvägsbron. Farledsavstängning 26-27 maj 2022.**

Järnvägsbron	58-17,500N	012-17,520E
--------------	------------	-------------

Mellan nedanstående tider är farleden under Järnvägsbron i Trollhättan avlyst för all sjötrafik pga underhållsarbete.

Datum Tid

26 maj	2200 - 2400
27 maj	0000 - 0400

Visas ej i ENC.

Trollhätte kanal - Dalslands kanal 2020/s21

Sjöfartsverket. Publ. 11 maj 2022

*** 16763 (T)**

Sjökort: 13, 131, 132, 133, 1331, 134, 135, 1353

Sverige. Väner och Trollhätte kanal. Kontroll av utmärkning försenad.

Notiser som utgår: 2021:879/16257(T)

Tid: Tills vidare

Sjöfartsverket genomför varje år ett stort underhållsarbete med att se över prickar och annan utmärkning längs med svenska kusten. Detta arbete har pågått längre än väntat i Vänerområdet. Sjöfarare uppmanas därför till extra uppmärksamhet och försiktighet när det gäller positioner på flytande utmärkning, eller eventuellt saknad utmärkning i Väner och omgivande farvatten.

Information om vilken utmärkning som är rapporterad skadad, saknad eller icke fungerande finns på Sjöfartsverkets webbplats www.sjofartsverket.se. Enklast hittar man informationen genom "Kartvisaren" där man klickar i "Felanmälda Sjösäkerhetsanordningar".

Sjöfarande som uppmärksammar felaktigheter på utmärkningen, att sjömärken till exempel är ur position, eller fyrljus som slocknat, uppmanas att ta kontakt med Sjöfartsverket.

Kontaktuppgifter och formulär för rapport om fel återfinns på Sjöfartsverkets webbplats: www.sjofartsverket.se

Väner	58-50N	013-20E
-------	--------	---------

Visas ej i ENC.

Sjöfartsverket. Publ. 11 maj 2022

Övriga inlandsfarvatten

*** 16737 (T)**

Sjökort: 121

Sverige. Övriga inlandsfarvatten. Vättern. Motala. Motala ström. Utläggning av sjökabel 20-21 maj 2022.

Tid: 20 - 21 maj 2022

Under ovanstående tidsperiod kommer en sjökabel förläggas tvärs över den inre delen av Motalaviken.

Sjöfarande uppmanas att iakttaga skärp utkik samt försiktighet vid passage.

Platschef nås på 076-003 94 96.

kabelsträckning a) - b)	a)	58-32,1N	015-02,0E	landfäste Gamla stan
	b)	58-31,8N	015-02,2E	landfäste söder

Visas ej i ENC.

Bsp Göta Kanal 2022/s08, s09, s23

Akeab. Publ. 11 maj 2022